

UBND TỈNH THỦA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 511/BQLKV-QLHT.KT

“V/v điện chiếu sáng tắt, che đậm ở các hố ga bị mất nắp không đảm bảo ở khu đô thị mới Mỹ Thượng”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Ngày 19/04/2020 và ngày 22/04/2020, Ban tiếp tục nhận được phản ánh của người dân trên trang <https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn> liên quan đến khu đô thị Mỹ Thượng về việc điện đường trong Khu đô thị Phú Mỹ Thượng tuần gần đây khu B chỗ có chỗ không và hệ thống nắp cống bị tháo dỡ nhiều gây mất an toàn, có nhiều nguy hiểm và điện đường tại vị trí Lô A193 ở đây đèn không sáng. Vấn đề trên người dân đã phản ánh nhiều lần và Ban đã nhiều lần nhắc nhở Chủ đầu tư khắc phục sửa chữa, qua theo dõi phía Nhà đầu tư cũng đã tích cực khắc phục các tồn tại trên, tuy nhiên những hư hỏng vẫn thường xuyên diễn ra gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Vậy để hạn chế phản ánh của người dân, cũng như đảm bảo an toàn an ninh cho khu đô thị, Ban đề nghị chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời khắc phục sửa chữa hư hỏng và khi có phản ánh của người dân.

- Rà soát và khẩn trương khắc phục, sửa chữa các tồn tại trong khu đô thị để đủ điều kiện bàn giao đưa công trình vào sử dụng.


- Về phản ánh của người dân: Khẩn trương kiểm tra để có biện pháp khắc phục, sửa chữa, có phương án bật đèn để đảm bảo chiếu sáng ở các tuyến đường trong khu đô thị; Đối hố ga bị mất nắp, đan chấn rác, qua kiểm tra Công ty đang che chấn tạm thời bằng cây gỗ và một số hố chưa được che đậm, tuy nhiên việc che đậm như vậy sẽ không đảm bảo an toàn cho người dân, vậy để tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra đề nghị Công ty khẩn trương khắc phục sửa chữa những hố bị mất nắp hố ga, ghi chấn rác hoặc che chấn tạm thời bằng tấm đan bê tông trước ngày 29/04/2019.

Trân trọng!

(Văn bản có kèm theo hình ảnh về hiện trạng điện chiếu sáng, hố ga bị mất nắp)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (b/c)
- Lưu: VT, QLHTKT.



Nguyễn Trần Nhật Tuấn



Đèn chiếu sáng tắt vào ban đêm



Hó ga bị mồi mỷi được dát sài hoặc bằng thanh gỗ không đam bao an toàn