

BÁO CÁO

Tham vấn cộng đồng về nội dung Báo cáo ĐTM của dự án cải thiện môi trường nước Thành phố

Thực hiện công văn số 3479/UBND-XD ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBND Thành phố Huế về việc tham vấn cộng đồng về nội dung Báo cáo ĐTM của dự án cải thiện môi trường nước Thành phố. Nay UBND Phường báo cáo những vấn đề cần tham vấn của Dự án cải thiện môi trường nước Thành Phố Huế trên địa bàn phường như sau:

1. Những mặt đạt được

Qua dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế, đối với địa bàn phường Đức. Hiện nay hầu hết các tuyến kiệt, cũng như các tuyến mương và hệ thống thoát nước trên địa bàn đã được hoàn thiện. Đáp ứng cho nhu cầu phục vụ dân sinh rất tốt, hầu như không còn tồn đọng việc phản ánh của bà con nhân dân về việc đổ nước thải sinh hoạt. Đồng thời giải quyết một số điểm bị ngập úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Đến nay hầu hết các tuyến có dự án cải thiện Môi trường nước đã thi công và đưa vào sử dụng nhân dân đều đầu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống. Tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn phường được đảm bảo.

2. Những vấn đề còn tồn đọng

Tuy nhiên ngoài những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn đọng của dự án trên địa bàn như sau:

- Hư hỏng phần mặt đường cũ, mặt đường hoàn trả không đảm bảo:

Kiệt 40 Lịch Đợi, kiệt 68 Điện biên Phủ sau khi thi công hoàn trả mặt đường nhưng không đảm bảo. Đến nay đường đã bị lún nứt (đặt biệt kiệt 40 Lịch Đợi).

Tuyến đường Bùi Thị Xuân đoạn từ Cầu Ga đến cầu Dã Viên sau khi dự án thi công xong tuy đã được hoàn trả mặt bằng (đã thảm nhựa). Tuy nhiên sau khi hoàn trả mặt bằng chưa được đảm bảo, hiện tại có nhiều điểm sụt lún và rạn nứt làm ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện và gây mất ATGT.

Đoạn đường từ cầu Lòn đến 161 Bùi Thị Xuân sau khi thi công theo dự án đến nay đoạn đường đang xuống cấp trầm trọng có nhiều ổ gà và điểm sụt lún rất hay xảy ra tai nạn giao thông.

Kiệt 302 Bùi Thị Xuân, kiệt 87 Lịch Đợi sau khi thi công và hoàn trả mặt mặt đường thì đến nay có nhiều điểm sụt lún, nếu có xe ô tô, xe chở vật liệu xây dựng vào kiệt nay rất dễ bị lún theo tuyến đào của hệ thống cống thoát nước.

- Hệ thống ATGT, báo hiệu đường bộ:

Tại điểm mương thoát nước kiệt 299 Bùi Thị Xuân, tuyến mương thoát nước Lịch Đợi chưa có hệ thống lan can chắn bố trí hệ thống lan can tại điểm này vì dễ gây mất ATGT. Ngoài ra hai tuyến mương này cần được nạo vét để khơi thông dòng chảy.

- Bất cập về cao độ nắp hố ga, hống thu hồi nước, đầu nối thoát nước:

+ Hầu hết các kiệt họng thu hồi nước không có và bố trí ít họng thu hồi: kiệt 29, kiệt 31 Lịch Đới họng thu hồi nước bố trí ít; kiệt 68 Điện Biên Phủ dài hơn 100m chỉ bố trí một họng thu hồi; kiệt 254, 266, đoạn kiệt thông từ 266 đến 302 Bùi Thị Xuân không bố trí họng thu hồi nước; kiệt 269, 302, 314 Bùi Thị Xuân chỉ bố trí một họng thu hồi nước; kiệt 299, 324, 328, 334 Bùi Thị Xuân không có họng thu hồi nước; đoạn từ 321 Bùi Thị Xuân đến ngã ba Huyền Trân Công Chúa không bố trí hệ thống họng thu hồi nước. Đoạn vào trường Tôn Thất Tùng trước HTX Đức Thắng Lợi 245 Bùi Thị Xuân đoạn này là điểm thấp trũng mỗi khi có mưa lớn nước ngập cao từ 0,3m – 0,6m nên hay bị ngập lụt cục bộ cần tăng cường hệ thống họng thu hồi nước.

Điểm đầu kiệt 230 Bùi Thị Xuân đã thi công lắp đặt ống nhưng chưa hoàn trả mặt bằng.

Kiệt 292 hiện nay còn một đoạn khoảng 20m vẫn chưa được đấu nối vào hệ thống thoát nước ra cống 302 Bùi Thị Xuân.

- Hệ thống bó vỉa, vỉa hè:

Tuyến vỉa hè điểm đầu đường Bùi Thị Xuân (cầu Ga) sau khi thi công đã được hoàn trả nhưng vẫn không đảm bảo

- Hư hỏng vật kiến trúc nhưng chưa đền bù:

Công chào kiệt 185 Bùi Thị Xuân đến nay nhà máy xử lý nước đã được hoàn thành, tuy nhiên việc trả lại công chào cho kiệt đến nay vẫn chưa được hoàn trả

3. Kiến nghị, đề xuất

- Hiện nay tại vị trí kiệt 30, 32 Tôn thất Tùng sau khi nâng cấp, mở rộng đường Tôn Thất Tùng và dự án cải thiện Môi trường nước thành phố Huế thi công, thì nay mặt đường cao hơn kiệt từ 20cm – 40 cm nên mỗi khi có mưa lớn và vào mùa mưa lũ thì hai kiệt này thường bị ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của các hộ dân sống trong hai kiệt này (hơn 20 hộ).

- Kiệt 48 và kiệt 60 Lịch Đới có nằm trong dự án nhưng đến nay vẫn chưa được thi công lắp đặt hệ thống thoát nước theo dự án (hai kiệt này khoảng 60 hộ dân) và đã nhiều lần kiến nghị được lắp đặt hệ thống thoát nước.

- Kiệt 68 Điện Biên Phủ còn một đoạn kiệt khoảng 70 m nhưng vẫn chưa được thi công đấu nối với tuyến đường Điện Phủ

Vậy UBND Phường Đức báo cáo UBND Thành phố Huế được biết và chỉ đạo các đơn vị có liên quan để giải quyết những kiến nghị, đề xuất và những tồn đọng của dự án trên địa bàn Phường Đức.

Nơi nhận:

- Phòng UBND TP Huế;
- Lưu VT, QLĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn An