



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 ngày 29 tháng 5 năm 2024 tại số 42 Hân Thuyên
phường Đông Ba, thành phố Huế.

Chúng tôi gồm:

- 1/Ông (bà): Trần Chí Linh ; PCT UBND phường
- 2/Ông (bà): Nguyễn Thị Thuỷ Nga ; cc địa chính - XD
- 3/Ông (bà): Lê Văn Phúc ; HĐ 42 Hân Thuyên
- 4/Ông (bà):
- 5/Ông (bà):

Nội dung làm việc:

Mưa qua, UBND phường nhận được phản ánh tình trạng đê kè và kèo xây dựng đã bị lún, trôi, sạt lở, gây thông thoáng lối đi.

Qua Ngày 29/5/2024, UBND phường đã cử cán bộ xác định rõ nguyên nhân là do kèo sập, kèo bị lún, kèo bị trôi, kèo bị sạt lở.

Qua quá trình làm việc, Ông Lê Văn Phép trình bày : kèo già tĩnh chì, đường chuyển vật liệu, cam kết đóng thép vát liệu vào khuôn vuông nhà và bắt không để trôi, trang vật liệu xây dựng không ngoái đường bờ biển biến mất, kèo bị lún, kèo bị trôi, kèo bị sạt lở.

Số 42 Hân Thuyên ; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thuỷ Nga
Chí Linh



Trần Chí Linh