

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC**

Theo thông tin phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh với nội dung Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina nhiều lần xả khói thải có màu đen đặc ra môi trường, nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 23/6/2022, Phòng Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường (*trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh*) tổ chức kiểm tra tình hình xử lý khí thải của Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina.

**I. Thành phần tham gia:**

**1. Phòng Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường:**

- Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Trưởng phòng;
- Ông Trần Vũ – Chuyên viên.

**2. Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina:**

- Ông Moon Myong Keon – Tổng Giám đốc ;
- Bà Nguyễn Thị Thuý – Quản lý Hành chính.

**II. Nội dung, kết quả buổi làm việc:**

- Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina có sử dụng 01 lò hơi phục vụ quá trình sản xuất; nhiên liệu sử dụng chủ yếu là củi. Khí thải lò hơi được xử lý qua 02 công đoạn, gồm công đoạn xử lý khô bằng thiết bị cyclon và công đoạn xử lý ướt. Hiện tại, ống khói của lò hơi chưa có sàn thao tác để phục vụ việc quan trắc, lấy mẫu khí thải.

- Quá trình vận hành lò hơi, Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina có thải khói màu đen đặc ra môi trường như thông tin đã phản ánh. Tuy nhiên, hiện tượng khói đen chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn (*từ 05-15 phút*) trong giai đoạn khởi động lò vào buổi sáng. Nguyên nhân chính là do công nhân vận hành lò hơi sử dụng củi tươi hoặc củi bị ướt (*do lưu trữ qua đêm ngoài trời*) và thùng carton khi nhóm lò.

- Tổng Giám đốc Công ty cam kết sẽ chỉ đạo tiến hành rà soát quy trình vận hành lò hơi; thực hiện ngay các biện pháp để khắc phục hiện tượng khói đen đã xảy ra. Cụ thể, đối với củi tập kết, lưu trữ ngoài trời sẽ sử dụng bạt để che kín, phòng ngừa thời tiết trời mưa và ban đêm độ ẩm cao làm ướt củi; đối với củi chuẩn bị đưa vào đốt lò sẽ phơi khô, làm giảm độ ẩm; đồng thời, theo dõi và giám sát chặt chẽ quá trình vận hành lò hơi của cán bộ, công nhân.

- Nếu hiện tượng khói đen tiếp tục xảy ra, Công ty sẽ cho dừng hoạt động lò hơi, liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ để kiểm tra, khắc phục trước khi vận hành trở lại. Ngoài ra, Công ty cam kết sẽ bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc quan trắc, lấy mẫu tại ống khói lò hơi.

*lu*

### III. Đề xuất, kiến nghị:

Kính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cho phép, tạo điều để Công ty lắp đặt mái tôn diện tích khoảng 50 m<sup>2</sup> để làm nơi lưu trữ, tập kết nhiên liệu của lò hơi, đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết.

Buổi làm việc kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, được lập thành biên bản (03 bản), các thành viên tham gia buổi làm việc thống nhất, ký tên./.

**Phòng Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường** *Qu*



**Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina**



**MOON MYONG KEON  
TỔNG GIÁM ĐỐC**