

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**V/v kiểm tra hiện trường, xử lý đề xuất xin chủ trương đầu tư nâng cấp sửa chữa cầu Hội, thôn Lương Quý Phú, xã Lộc Điền**

Thực hiện Công văn số 5862/UBND-XD ngày 20/12/2022 của UBND huyện Phú Lộc về việc xin đầu tư nâng cấp sửa chữa cầu hội thôn Lương Quý Phú, xã Lộc Điền theo nội dung đề xuất của UBND xã Lộc Điền tại Tờ trình số 793/TTr-UBND ngày 07/12/2022;

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 12/01/2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức buổi làm việc để kiểm tra hiện trường, thống nhất các nội dung đề xuất của UBND xã Lộc Điền tại Tờ trình nêu trên.

**I. Thành phần tham gia:**

**1. Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc:**

- Ông: Võ Đại Thắng - Chức vụ: Trưởng Phòng
- Ông: Nguyễn Văn Nhật Hoàng - Chức vụ: Chuyên viên

**2. Đại diện UBND xã Lộc Điền:**

- Ông: Hoàng Sa - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Ông: Nguyễn Đình Phú - Chức vụ: Cán bộ địa chính – xây dựng

**II. Nội dung kiểm tra, làm việc:**

Sau khi kiểm tra thực địa tại hiện trường và thống nhất ý kiến của các thành phần tham gia, thống nhất những nội dung cụ thể như sau:

**1. Về kết quả kiểm tra hiện trường:**

Tại cầu Hội, nằm trên tuyến đường liên thôn phục vụ đi lại và sản xuất cho các hộ dân của 03 thôn Lương Quý Phú, Miêu Nha, Su Lỗ, xã Lộc Điền do đã được đầu tư xây dựng từ lâu, qua quá trình sử dụng và ảnh hưởng của mưa lũ đợt cuối năm 2022 đã khiến nhiều hạng mục bị hư hỏng; trong đó, tại vị trí 02 mố cầu và nền đường dẫn lên cầu hiện tại đã bị xói lở với kích thước khoảng 2,5x5x3m, dẫn đến việc dầm cầu và mố, đường dẫn mất liên kết; đồng thời trên cầu không có hệ thống lan can bảo vệ và hệ thống trụ tiêu dọc đường dẫn lên cầu đã bị gãy đổ, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân trong khu vực. Hiện nay, UBND xã đã rào chắn lại khu vực nêu trên và dán biển cảnh báo để người dân được biết, tuy nhiên chỉ mang tính tạm thời.

Qua kiểm tra, khảo sát, đề xuất quy mô dự kiến sửa chữa, xây dựng mới lại 02 mố cầu bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M300 với kích thước khoảng 2,5x5x3m, bù vênh bản mặt cầu đã bị xuống cấp và bố trí hệ thống lan can cầu, trụ tiêu trong khu vực. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng **350.000.000 đồng** (bằng chữ: ba trăm năm mươi triệu đồng).

Về ý kiến của UBND xã: do nguồn kinh phí của xã hiện nay khó khăn, do đó xin kiến nghị UBND huyện bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp cầu Hội, thôn Lương Quý Phú, xã Lộc Điền hoặc UBND huyện hỗ trợ 60% kinh phí, UBND xã đối ứng 40% kinh phí để triển khai thực hiện.


### III. Kết luận, kiến nghị đề xuất:

Với tình hình cấp thiết nêu trên, trước mắt đề nghị UBND xã Lộc Điền có phương án xử lý, khắc phục tạm thời tại khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.


Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa cầu Hội, thông Lương Quý Phú với quy mô và nguồn kinh phí như đã nêu trên để đảm bảo an toàn giao thông, kết nối tuyến đường liên thôn huyết mạch của 03 thôn Lương Quý Phú, Miêu Nha, Sư Lỗ, qua đó thuận tiện cho việc đi lại và sản-xuất của người dân trong khu vực.

*(Có các hình ảnh hiện trường kèm theo)*

Buổi làm việc kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, được đọc lại cho các thành viên tham gia nghe và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.



**Võ Đại Thắng**



**Hùng Pa**

**Nguyễn Bình Phú**

