

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 2068 /SGTVT-AT&QLGT

V/v sửa chữa mặt đường để đảm bảo
ATGT đoạn Km791A+500-Km848+875
QL1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Trùng Phương.

Qua theo dõi tình hình hư hỏng mặt đường, các hạng mục ATGT trên toàn tuyến QL1 do Công ty TNHH Trùng Phương quản lý, Sở GTVT có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Trùng Phương bám sát thời tiết, có kế hoạch cụ thể để thực hiện thăm lại mặt đường, khắc phục các hạng mục ATGT trên đoạn tuyến QL1 do Công ty quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo nội dung công văn số 1334/SGTVT-AT&QLGT.

2. Hiện nay trên tuyến có các đoạn phát sinh ổ gà, hằn lún mặt đường: đoạn giao với ĐT9 Km798+00-Km800 (P); đoạn cầu vượt khác mức Trách Huế Km841+700-Km842+500 (T); ngã ba La Sơn Km848+500-Km848+800 (P). Đặc biệt đoạn ngã ba La Sơn đã phát sinh ổ gà sâu, mờ vạch sơn và các báo hiệu giao thông. Đề nghị Công ty, Hạt quản lý đường bộ theo dõi kỹ các vị trí này; phải khắc phục theo các hướng dẫn tại Công điện 27/CĐ-TCĐBVN ngày 11/9/2019 về việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng đường bộ trong mùa mưa lũ năm 2019, Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2017 ban hành hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến Quốc lộ đang khai thác.

Sở GTVT Thừa Thiên Huế đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục QLDB II.6;
- UBND huyện Phú Lộc;
- Lưu AT&QLGT, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thành

