



CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 50... ngày 10... tháng 01... năm 2020.

Tại: ... số 3 khu vực 1, phường An Hòa, thành phố Huế

* Thành phần:

- 1/ Ông Nguyễn Ngọc Vinh - cán bộ địa chính - xây dựng.
- 2/ Ông Nguyễn Minh - Đ° trưởng tổ quản lý đất đai.

Nội dung:

Ngày 06.01.2020 UBND phường An Hòa nhận được phản ánh của nhà mướn xây dựng (chưa có giấy phép xây dựng) tại nhà 5/218 lý Thái Tổ phường An Hòa, có hầm thoát nước không rút được, dẫn đến nước tràn ra đường gây ô nhiễm, chướng ngại vật và các nhà lân cận đề nghị có quan chức hàng là vượt có biện pháp xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã cử ủy viên địa chính - xây dựng kiểm tra tổ quản lý đất đai trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và nhận thấy đúng như phản ánh của nhân dân trên đây. Sau khi gặp gỡ trao đổi về phản ánh của người dân, Ông Duy là chủ sử dụng đất có sự đồng ý tiếp thu và hứa sẽ khai phá hầm thoát nước trước ngày 10.01.2020. Nếu vi phạm chính xử lý sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra Ông Duy đã xử lý xong, hiện công việc đào hầm thoát nước đã hoàn tất. Nước tràn ra đường đã được khắc phục. Biên bản kết thúc lúc 14h 50 cùng ngày.

Người lập biên bản

(Handwritten signature)

Nguyễn Ngọc Vinh

(Handwritten signature)

Nguyễn Minh