



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc ...9... giờ ...47... ngày ...13... tháng ...04... năm 2020

Tại: ...P&F khu Vực 3... phường An Hòa,  
thành phố Huế) tiến hành buổi làm việc liên quan đến: ...Vệ sinh môi trường...

I. Thành phần:

- 1/ Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Công chức địa chính - Xây dựng
- 2/ Ông Trần Phú Cát - Tổ quản lý đất lô
- 3/ Ông Trần Đăng Thắng - ...
- 4/ Bà Lê Thị Rhythm Loan - Đại diện, chủ hộ
- 5/ ...
- 6/ ...

II. Nội dung làm việc:

Ngày 08/4/2020 UBND phường nhận được phản ánh từ trung tâm điều hành đô thị thông tin về nội dung: Chỗ nứt gãy sụp đổ nước thải tràn ra đường. Hiện tại lún ổ doanh tại tổ 7 Khu Vực 3 phường An Hòa, thành phố Huế trong quá trình thi công móng đã để lộ nước thải tràn ra đường, gây ô nhiễm môi trường (gây ra ô nhiễm môi trường), huy động Vệ sinh khu vực, Vụ Kinh Mạng cản quanh đặc cấp có lực lượng xử lý.

Tại hiện trường xác định bị lún tại tổ 7 Khu Vực 3 có chấn nứt lún, chấn nứt có hố sâu khang và lún rết. Nhưng do sử dụng đã lâu lingleton nước thải thường xuyên chảy tràn ra đường, dẫn đến đứt đứt đứt thi công móng. Tại hiện trường, việc dùng tay cầm bê tông khai phue ngay việc đứt nước thải tràn ra đường làm ảnh hưởng đến vệ sinh. Thời gian khai phue kéo dài chí ít 10-15 phút. Đến thời điểm hiện giờ tròn 15 phút không có phản ứng.

xử lý theo quy định của pháp luật

Biên bản làm việc kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

Người lập biên bản

Loan

Trần Phú Cát

ANH

Nguyễn Ngọc Vinh