

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN LÃM VIỆC

Hôm nay vào lúc 10^h00 ngày 15/01/2020.

Tại Nhà Ông: Nguyễn Khoa Phú, Thôn

Đường Mông B xã Phú Giã - Huyện Phú Vang

Chúng tôi gồm có:

- Đại diện Điện lực Phú Vang

Ông: Trần Duy Lộc Đại tiếng

- Đại diện Khách hàng:

Ông: Nguyễn Khoa Phú.

Nội dung lãn việc:

Theo phản ánh hiện tượng của Khách hàng về việc cắt điện bị nghiêng, đây chính là cấp điện đảm bảo an toàn.

- Chúng tôi cũng đồng ý kết lãn việc tại hiện trường như sau

Hiện tại Cột điện Nhách hàng Phần ảnh là
vi tu A, TBA. Đường Móng B. Cột điện và các
kết cấu, phụ kiện, dây dẫn, đảm bảo an toàn
đảm bảo Kỹ Thuật, không có hiện tượng rò điện

- Nhách hàng Phần ảnh dây thép không đảm
bảo an toàn là dây cáp viễn thông, đã xuống
cấp không đảm bảo an toàn và mỹ quan

Biện pháp Khắc phục

- Điện lực Phú Vang sẽ tăng cường thêm 1 dây neo
để tăng cường thêm sự chắc chắn. đảm bảo an
toàn. Đồng thời sẽ thay thế cho người quản
lý cáp viễn thông, chỉnh bày và xử lý lại cáp
viễn thông đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Biện bản hoàn thành lúc 11^h30 cùng ngày

Phụ Vang ngày 15/01/2020

Đại Diện Khách hàng. Đại Diện Điện lực Phú Vang.

Nguyễn

Nguyễn Văn Phú

Trần Duy Học

Trần Duy Học