

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN

Về việc xác nhận khắc phục đường bê tông hoàn trả tại vị trí cống qua đường (cọc S11) hạng mục Kênh chính thuộc công trình Hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa, huyện Phú Vang.

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2022, tại hiện trường công trình. Chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham gia kiểm tra:

1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình NN và PTNT

*** Ban điều hành dự án Hệ thống tưới Thanh Lam:**

- Ông: Nguyễn Đắc Chinh Chức vụ: Giám sát kỹ thuật

2. Đại diện UBND thị trấn Phú Đa:

- Ông: Phan Hào Chức vụ: Công Chức PC.XD

3. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hằng Trung:

- Ông: Võ Khắc Rin Chức vụ: Kỹ Thuật Thi Công.

II. Nội dung:

Qua phản ánh của hộ dân về tình trạng hư hỏng đường bê tông liên thôn tại vị trí cống qua đường (cọc S11) hạng mục Kênh chính thuộc công trình Hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa, huyện Phú Vang. Nhà thầu đã tiến hành kiểm tra và đổ bê tông hoàn trả lại đường giao thông liên thôn vị trí nêu trên.

Đại diện các bên liên quan kiểm tra thực tế tại hiện trường công trình và thống nhất xác nhận nhà thầu đã xử lý đảm bảo theo yêu cầu thiết kế được phê duyệt.


IV. Kết luận:

Các bên liên quan thống nhất xác nhận nội dung trên.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 03 phút cùng ngày, được thông qua các bên và thống nhất ký tên./.


Đ/D BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Đ/D UBND TT PHÚ ĐA


Nguyễn Đắc Chinh

Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG


Võ Khắc Rin


Phan Hào