

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 9... giờ, ngày 22 tháng 7... năm 2023. Tại Văn Phòng HTX Phú Mỹ 2.

Thành phần tham dự:

- Đại diện công ty:

+ Ông: Dương Quốc Hùng Chức vụ: Trạm trưởng

+ Ông: Nguyễn Lợi Chức vụ: P. Tr. An. Miền

- Đại diện HTX Phú Mỹ 2:

+ Ông: Nguyễn Thọ Chức vụ: Giám đốc HTX

+ Ông: Lê Minh Ngọc Chức vụ: P. Giám đốc

+ Ông: Lê Trung Anh Chức vụ: Tr. Tr. An

I/ Nội dung: Theo thông báo phát hành từ Ủy ban Quản lý vùng nông nghiệp ngày 20/7/2023 sau khi tìm hiểu nguyên nhân tại kênh No.1 Phú Mỹ tạo đàu kênh là do tổ quản lý tưới nước ép nước lên máy cao tạo qua đường quang trục 10 tấn trên khoan 20m được người dân phá vỡ.....

* Biên pháp khắc phục: giữa tam và HTX phải hợp lực đưa công nhân tam, tổ về nông dân mở công tác tưới nước hợp lý.....

II / Kiến Nghị: Đề nghị HTX chủ tạo sát sao tổ về nông nghiệp qua tưới máy nước lên hệ với tam quản lý để máy tưới tiết nước hợp lý tránh làm thất thoát nguồn nước.....


III / Kết luận: Sau khi họp chúng tôi thống nhất các nội dung trên để cả 2 bên thỏa lời Ủy ban Quản lý vùng nông nghiệp HTX theo phản ánh của người dân là đúng. và biết đề sau này biên bản được lập tầm 2 bản.....


Đại Diện Công Ty


(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại Diện HTX PHÚ MỸ 2


(Ký, ghi rõ họ tên)


Dương Quốc Hùng


Nguyễn Lợi


Nguyễn Thọ




Lê Trung Anh