

Thị trấn Phú Lộc, ngày 23 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

**Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành
đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế**

Thực hiện nội dung Công văn số: 4496/UBND-MT ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc giải quyết phản ánh tại hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: “Kính thưa các cấp chính quyền. Tôi xin trình bày sự việc như sau: Thực trạng đang là mùa mưa bão, lũ lụt, khu vực tôi đang sống có đường thoát nước phía sau lưng, vị trí ngay chân đường sắt chạy qua. Hiện tại một số hộ gia đình vì lợi ích cá nhân đã đổ đất ngăn không cho nước thoát gây ứ đọng. Kính mong quý các cấp khảo sát và cho phương án xử lý. Vị trí : Tổ dân Phố 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, (đối diện Bưu Điện Phú Lộc) Tôi xin chân thành cảm ơn!(có hình ảnh kèm theo)”

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc đã tiến hành kiểm tra thực địa theo phản ánh. Hiện nay, dọc tuyến Quốc lộ 1A và đường sắt tại vị trí nêu trên các hộ dân có trồng cây cối và bụi bờ làm hàng rào ảnh hưởng đến hành lang ATGT đường sắt. Tại vị trí phản ánh nêu trên là đất của hộ gia đình, cá nhân đã được nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất, do hộ gia đình chưa có điều kiện đổ đất để san lấp mặt bằng nên nước ứ đọng như phản ánh. Tuy nhiên, qua kiểm tra dọc tuyến đường sắt trước đây có mương thoát nước thuộc lộ giới, hành lang ATGT đường sắt để đảm bảo cho việc thoát nước của nhân dân. Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc sẽ mời các hộ dân sống dọc tuyến đường nêu trên yêu cầu tháo dỡ một số cây cối, bụi bờ để khơi thông lại mương thoát nước để đảm bảo thoát nước cho các hộ dân dọc tuyến về mùa mưa lũ.

Vậy, UBND thị trấn Phú Lộc báo cáo UBND huyện Phú Lộc được biết.

Xin trân trọng kính báo cáo!

Nơi nhận:

- UBND huyện Phú Lộc;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Nam

