

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  
CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KKTCN-TNMT

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 9 năm 2024

V/v thu gom chất thải rắn, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn mở rộng của Nhà máy Kanglongda Huế.

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam.

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của các dự án tại Khu công nghiệp Phong Điền, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý) nhận thấy tại khu vực sân phơi nước thải của dự án Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn mở rộng của Nhà máy Kanglongda Huế phát sinh một khối lượng chất thải rắn, tập trung dày đặc tại khu vực gần với tuyến ống phân phối nước thải đầu vào của các sân phơi và rải rác khắp toàn bộ diện tích của các sân phơi; ngoài ra, chất thải rắn cũng được tập kết trên bề mặt đất, cát ngay cạnh các sân phơi (đính kèm hình ảnh). Theo quan sát, nguyên nhân tình trạng như đã nêu là do Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam không thường xuyên thu gom chất thải rắn, dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhằm đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường chung của khu công nghiệp, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương dẫn đến phản ánh, khiếu kiện, Ban Quản lý yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam khẩn trương bố trí ngay nhân lực, vật lực tiến hành trực vớt, thu gom và có phương án xử lý/quản lý đối với khối lượng chất thải rắn tại các khu vực như đã nêu trên. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Quản lý trước ngày **28/9/2024**.

Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường trong quá trình thực hiện các dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TB (để báo cáo) và PTB Ngô Văn Phong;
- Các phòng: VP, TNMT, VPĐDCKCN;
- Lưu: VT. (TV)

**KT.TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Ngô Văn Phong**

**Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường khu vực sân phơi nước thải dự án  
Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn mở rộng của Nhà máy Kanglongda**  
*(Kèm theo Công văn số ... /KKTCN-TNMT ngày ... /9/2024 của BQL KKT, CN tỉnh)*

---





