

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ  
ĐIỆN LỰC PHÚ LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 481/ĐLPL-KHKT

Phú Lộc, ngày 11 tháng 11 năm 2024

V/v trả lời phản ánh của công dân  
liên quan đến cột điện bị rung, lắc  
trong mùa mưa bão trên địa bàn  
thị trấn Lăng Cô.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Căn cứ văn bản số 5359/UBND-CT ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh của công dân từ Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường liên quan đến trụ điện bị rung, lắc trong mùa mưa bão trên địa bàn thị trấn Lăng Cô, Điện lực Phú Lộc xin được phản hồi như sau:

Sau khi nhận được phản ánh, Điện lực Phú Lộc đã tiến hành kiểm tra thực tế và xác định vị trí hiện trạng của cột điện là cột số 68 thuộc đường dây 22kV xuất tuyến 472 Lăng Cô. Qua quá trình khảo sát, hệ thống móng của cột điện hiện tại vẫn đảm bảo vận hành an toàn trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, do hiện tượng rung lắc của cột trong điều kiện thời tiết xấu, Điện lực Phú Lộc sẽ đưa cột điện này vào danh mục công trình sửa chữa lớn bão số 6 năm 2024, bao gồm việc gia cố móng cột để đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Dự kiến công tác sửa chữa, gia cố móng cột vị trí nêu trên sẽ được thực hiện sớm nhất trong năm 2024, Điện lực Phú Lộc cam kết phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai và hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND thị trấn Lăng Cô;
- Lưu: VT, KH-KT<sub>caun</sub>.

**GIÁM ĐỐC**